SISMO DEL 9 DE FEBRERO DE 1967 EN EL NORTE DEL HUILA

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

EPICENTRO

LAT. 2.90
LONG. -74.80

HORA

10:24 a.m.

MAGNITUD

7.0 Mw

PROFUNDIDAD

35 km

INTENSIDAD MÁXIMA

10
(EMS-98)
Daño muy destructivo
Campoalegre y Colombia (Huila)

RÉPLICAS

Durante el mes posterior al sismo, el Instituto Geofísico de Los Andes Colombianos, que en esa época hacía el monitoreo sísmico en el país, registró

350

réplicas, la mayoría imperceptibles para la población

Más de **100*** víctimas

75 personas fallecieron en el HUILA

13 personas perdieron la vida al colapsar muros y techos en BOGOTÁ

11 TOLIMA **2** RISARALDA **2** CAQUETÁ **2** CUNDINAMARCA **1** CAUCA

Más de **300*** personas heridas, la mayoría en los departamentos de Huila y Tolima

EFECTOS EN EL TERRENO

DESLIZAMIENTOS

Generaron pérdidas humanas y materiales

CAMPOALEGRE
Se reportaron deslizamientos que arrasaron viviendas y sepultaron personas

SAN VICENTE DEL CAGUÁN
En el sitio de Balsillas, un gran deslizamiento causó la muerte de 2 personas y otras 2 quedaron heridas

Generaron obstrucción en las vías

PLANADAS - ATACO
Numerosos derrumbes en varios trayectos

COYAIMA - ATACO
Un derrumbe bloqueó 300 metros de la vía

IBAGUÉ - CAJAMARCA
En varios tramos de la carretera hubo grandes derrumbes

RONCESVALLES - ROVIRA
En un trayecto de 8 kilómetros grandes derrumbes bloquearon la vía

GARZÓN - PITALITO
Grandes deslizamientos en la vía. Prácticamente el tráfico estuvo paralizado 3 días entre Neiva y el sur del Departamento

COLOMBIA
Obstrucción de la vía por deslizamientos en la Loma "El Banquito"

Un deslizamiento en la vía Ibagué – Cajamarca, fue el que se produjo a mayor distancia, a unos **180** kilómetros del epicentro

LICUACIÓN

CAMPOALEGRE
En Llano Norte, cerca de Campoalegre, brotó agua con arena grisácea. En el corregimiento Vega de Oriente la tierra se agrietó y expulsó agua caliente

NATAGAIMA
A medio kilómetro de la cabecera municipal se abrió una grieta de unos 300 metros de longitud, por la que brotó arena y agua caliente

GRIETAS

Se abrieron grietas en el terreno en varios sectores de los municipios de CAMPOALEGRE y TELLO

DAÑOS EN CONSTRUCCIONES

HUILA

COLOMBIA

El Siglo. 12/02/1967

El 90% de las edificaciones urbanas presentó daños, muchas de ellas quedaron destruidas

ALGECIRAS
Varias construcciones destruidas en la cabecera municipal.

En el corregimiento "El Paraíso" quedaron destruidas más del 50% de las viviendas

ALTAMIRA
Muchas edificaciones quedaron averiadas y algunas destruidas

SUAZA
El hospital, la escuela, la cárcel y varias casas quedaron destruidos

BARAYA
Algunas casas colapsaron y muchas quedaron averiadas como las escuelas y la iglesia. En el corregimiento La Batalla dos casas colapsaron y varias presentaron daños muy severos

ACEVEDO
Colapsaron 14 viviendas y 80 más quedaron con daños muy severos, al igual que la iglesia, la casa cural, el matadero, la cárcel, entre otras

NEIVA
Algunas casas y el edificio del DAS colapsaron. La Gobernación y el Colegio La Presentación tuvieron que ser demolidos. Aproximadamente el 25% de las casas y seis edificios quedaron inhabitables

Los daños más significativos ocurrieron en el departamento del Huila. Solamente en ese departamento, cerca de **8.000** edificaciones resultaron destruidas o averiadas

CAMPOALEGRE

El Espectador. 11/02/1967

La mayoría de las edificaciones de la población quedaron destruidas y el resto averiadas. En Vega de Oriente la mayoría de casas colapsaron

TOLIMA

PLANADAS


El Tiempo. 13/02/1967

35 casas colapsaron.
La mayoría de edificaciones presentaron daños considerables, como el Palacio Municipal, el puesto de policía y la iglesia. En el corregimiento Gaitania 15 casas quedaron destruidas

BOGOTÁ


El Tiempo. 10/02/1967

Colapsaron muros de cerramiento. Varias iglesias resultaron averiadas, entre ellas La Candelaria y San Juan de Dios. Se presentaron agrietamientos en paredes y techos de la Alcaldía Mayor y del Capitolio Nacional

Información tomada de: Sistema de información de sismicidad histórica de Colombia: http://sish.sgc.gov.co/visor/

* Datos aproximados tomados de información histórica

Infografía elaborada por Diana Barbosa, Milena Sarabia y Mónica Arcila – Dirección de Geoamenazas (2023)